



## Med anledning av översvämningar vid korsningen Järabacksvägen/Ättehögvägen med omnejd

Hej!

### Bakgrund

Det har under de senaste tre månaderna förekommit översvämningar där Järabacksvägen ansluter till Ättehögvägen och bitvis längs med dessa gator.

Trelleborgs kommun vill med detta brev informera om en trolig lösning på översvämningarna och hur det påverkar er fastighetsägare i närområdet.

### Förklaring

Anledningen tros sammanfattningsvis bero på en hög nederbörd kombinerat med en havsnivå ovanstigande mellan 50-130 cm över normal havsnivå, vilket gett en stor belastning på det lokala dagvattennätet i området.

Mer specifikt finns en kommunal dagvattenledning i den östra delen av parkområdet, öster om Ättehögvägen. Den avvattnar i huvudsak åkermarken norr om Gislövs strandväg. Dagvattenledningen får nedsatt funktion vid höga havsnivåer och igensättning från sand.

Till denna är en dräneringsledning ansluten från korsningen Järabacksvägen/Ättetorpsvägen. Till dräneringsledningen i sin tur har vissa av er tillskrivna fastighetsägare anslutna dagvatteninstallationer och rännstensbrunnar i gator. Dräneringsledningen kan ha nedsatt funktion pga trädrötter som trängt in.

Vid kombination av kraftiga skyfall och höga vattenstånd så kan därför vatten tryckas upp från dagvattenledning upp mot dräneringsledningen och sedermera översvämma korsningen Järabacksvägen/Ättetorpsvägen med omnejd.